

## Digitales Gewichtsanzeigegerät Modelle DX-60 und DXN-60

- Universell einsetzbar mit verschiedensten Unterwerken ◀
- Äusserst günstiges Preis-/Leistungsverhältnis ◀
- Eichfähig in Klasse III ◀



**► Allgemeines**

Hohe Leistungsfähigkeit und Bedienerfreundlichkeit in Verbindung mit einem kompakten, ergonomischen Gehäuse aus Kunststoff - ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.

Das DX-60 bietet all dieses zu einem günstigen Preis und stellt eine zuverlässige Lösung dar für eine Vielzahl von eichpflichtigen und nicht-eichpflichtigen Wägeanwendungen. Die integrierte Filtersoftware ermöglicht die Anpassung an unterschiedlichste Betriebsbedingungen.

Ein Ausführung in Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP-65 ist gegen Mehrpreis verfügbar.

**► Ausstattungsmerkmale**

- Kontrastreiche, gut ablesbare 6-stellige LED-Anzeige, Höhe 14 mm
- Anschluss von bis zu 4 Wägezellen, 350 Ohm
- Serielle Schnittstelle RS232
- Automatische Nullnachführung
- Anzeigeauflösung bis 10.000d (dann nicht eichfähig)
- Analog- und Digitalfilter
- Wandhalterung

**► Die Fakten**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ANZAHL DER WÄGEZELLEN | Bis 4 Wägezellen, 350 Ohm  |
| SPEISESPANNUNG        | 12 V DC (Steckernetzteil erforderlich)   |
| AUFLÖSUNG             | 3000 e Klasse III, 10.000 d max.   |
| WÄGEFUNKTIONEN        | Automatische Nullnachführung, Stillstandeskontrolle, Nullstellen, Tarieren, Tara-Eingabe, Brutto-/Netto-Umschaltung, Plus/Minus + Zählfunktion |
| ANZEIGE               | 6-stellig, LED (14 mm Ziffernhöhe)   |
| TASTATUR              | Folientastatur, 6 Tasten, mit Druckpunkt   |

**► Einsatzbereiche**

An das DX-60 lassen sich fast alle DMS-betriebenen Unterwerke bzw. Wägezellen anschliessen. Dabei ist es meist egal, ob es sich um Palettenwaagen, Wiegebalken, Brücken-, Niederplattform- oder Überfahrwaagen handelt, oder aber um separate Wägezellen.

**► Betriebsfunktionen**

- Nullstellen (Nullstellbereich 10%)
- Tarieren (100% des Wägebereichs), sowohl als Druckknopf-Tara, als auch als Tara-Eingabe (4 Tarawerte speicherbar)
- Akustische Warnschaltpunkte (Plus/Minus-Funktion)
- Stückzählfunktion
- Brutto/Netto-Umschaltung
- Druckeranschluss (Drucker = Zubehör)